





CONVERSOR DE TENSÃO

Imagem	Modelo	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída	Potência de saída	Diagnóstico de Falha	Fixação	Cotas
	CNC-250-072-13,6-1G02	72Vcc	13,6Vcc	18A	250W	N/A	Fundo de Montagem	 Technical drawing of the CNC-250-072-13,6-1G02 converter. The top view shows a width of 167mm and a height of 61mm. The side view shows a depth of 240mm. The front view shows a width of 156mm, a height of 130mm, and a mounting hole spacing of 55mm.
	CNC-250-036-12,5-1G02	36Vcc	12,5Vcc	20A	250W	N/A	Fundo de Montagem	 Technical drawing of the CNC-250-036-12,5-1G02 converter. The top view shows a width of 167mm and a height of 61mm. The side view shows a depth of 240mm. The front view shows a width of 156mm, a height of 130mm, and a mounting hole spacing of 55mm.

CONVERSOR DE TENSÃO								
Imagem	Modelo	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída	Potência de saída	Diagnóstico de Falha	Fixação	Cotas
	CNC-300-072-012-1G03	72Vcc	12Vcc	25A	300W	N/A	Fundo de Montagem	
	CNC-100-012-100-1G01	12Vcc	100Vcc	1A	100W	N/A	Fundo de Montagem	

CONVERSOR DE TENSÃO								
Imagem	Modelo	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída	Potência de saída	Diagnóstico de Falha	Fixação	Cotas
	CNC-025-012-025-1G05	12Vcc	24Vcc	1,4A	25W	Corrente de entrada	Trilho DIN	